

Wiegegabeln für Gabelstapler Serie LTF Professional



ATP Messtechnik GmbH

J. B. von Weiss Strasse 1

D- 77955 Ettenheim

Email: info@atp-messtechnik.de

Internet: www.atp-messtechnik.de

Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40



Gabelpaar mit integriertem Wägesystem für Gabelstapler; einfache Bedienung, robust und zuverlässig. Das Anzeigegerät ist installierbar in der Fahrerkabine für einfacheres ausführen der Wägevorgänge. Die Anzeige kann ausgestattet werden mit einer Vielzahl von Zubehör. Stromversorgung durch einen Akku oder direkt von der Batterie des Gabelstapler. Kompatibel mit Gabelstaplern der DIN 15173 - FEM Gabelhalter Platten der Klassen IIA oder IIIA (IIB optional). Auch in geeichteter Ausführung erhältlich.



TECHNISCHE DATEN

- Wägeindikator in der Kabine mit leicht zu reinigender 17-Tasten Numeric/Funktions- Tastatur und kontraststarker 6-stelliger 25mm LCD Anzeige. ABS Gehäuse mit IP65 Schutzart gegen Staub, Feuchtigkeit und Spritzwasser. Integriertes Funkmodul für die Kommunikation mit den Wägegabeln.
- Zweiter Wägeindikator angeschlossen an den Wägegabeln, mit 5-Tasten Numeric/Funktions Tastatur, Hintergrundbeleuchtetes 25mm kontraststarkes LCD-Display mit 6 Tasten, mit starken Edelstahlgehäuse geschützt. Integriertes Funkmodul für die Kommunikation mit der Anzeige in der Fahrerkabine.
- Wägegabeln Stahl, lackiert, gemäß IP65.
- Gewicht je Gabel 75 kg (LTF25) und 90 kg (LTF50).
- Ausgerüstet mit 4 Scherstab-Wägezellen IP68.
- Genauigkeit: +/- 0.2% des Wägebereiches.
- Max. Überlast: 200% Nominallast.
- Max. Horizontal Neigung (flexibel): +/- 2° für die angegebene Genauigkeit.
- Digitale Justage und Set-Up, über die Tastatur oder über PC mit DINITOOLS.
- Stromversorgung der Gabeln mittels wiederaufladbarer Batterie, Betriebslaufzeit ca. 40 Stunden.
- Stromversorgung der Kabinen-Anzeige mittels wiederaufladbarer Batterie (Laufzeit ca. 40 Stunden) oder direkt vom Gabelstapler mit Hilfe eines optionalen Netzteil-Adapters.
- Automatische Selbstabschaltung, programmierbar.
- Batterie-Kapazitäts-Anzeige.

FUNKTIONEN

- TASTENFUNKTIONEN: Nullstellung, Halbautomatische Taraeingabe, Tara-Handeingabe, Ausdruck und/oder Datenübertragung, Funktions-Wähltaste, Ein-/ Ausschaltung.
- DRUCKFUNKTIONEN: Editierbarer Ausdruck.

OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Thermodrucker in Option Box.
- Uhrzeit und Datum.

WÄHLBARE FUNKTIONEN

- Empfindlichkeit HR x 10.
- Netto/Brutto oder Konversion in lb/kg.
- Gewichtssummierung.
- Kontrolle +/-.
- prozentuale Wägung.
- Stückzählung.
- Hold, Haltefunktion.
- Spitzenwert.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Code	Platte	Max (kg)	d (kg)	CE-M 3000e (kg)
LTF1125AR	FEM2A	500 / 1000 / 2500	1 / 2 / 5	
LTF1125ARM 	FEM2A	1000 / 2500		2 / 5
LTF1150AR	FEM3A	1000 / 2500 / 5000	2 / 5 / 10	
LTF1150ARM 	FEM3A	2500 / 5000		5 / 10