## **Feuchtebestimmer DBS**





# Moderner Feuchtebestimmer mit 10 Speicherplätzen und Grafik-Display













TANDARD	
-	3 YEARS
1 DAY	GUARANTY

	[d]
	[Max]
	parkeit bei
	parkeit bei g
	Trocknung (Anzeige je
	= Gewichts- vom SG t)
	se [%] = (RG) vom SG
	G-RG) : RG] · 100%
	G : RG) · 100%
	lust [g] (GV)
	ereich
	nodi
reitet	erien
	frage
	essungen BxTxH
	t
	vom SG t) se [%] = (RG) vom SG G-RG) : RG] · 100% G : RG) · 100% dust [g] (GV) ereich modi erien frage

### **ATP Messtechnik GmbH**

J. B. von Weiss Strasse 1 D- 77955 Ettenheim

Email: info@atp-messtechnik.de Internet: www.atp-messtechnik.de Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40







#### Merkmale

- Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
- Hinterleuchtetes LCD, Ziffernhöhe 15 mm
- 11 Trocknungsprogramm
- 2 Bisherige Trocknungszeit
- 3 Aktuelle Temperatur
- 4 Einheit der Ergebnisanzeige
- 5 Momentaner Feuchteanteil in %
- 6 Trocknungsmodus/Statusanzeige Trocknung
- Sichtfenster auf die Probe, sehr hilfreich bei der Ersteinstellung
- Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 10 Trocknungsprogrammen und 100 durchgeführte Trocknungsprozesse
- Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird
- Probenbezeichnung für bis zu 99 Proben, 2-stellig, frei programmierbar, wird im Messprotokoll angedruckt
- Datum- und Uhrzeit-Anzeige serienmäßig
- 10 Probenschalen inklusive
- Applikationstabelle: Viele Beispiele aus der Praxis in der Bedienungsanleitung

#### Optionen

- Probenschalen aus Aluminium, Ø 92 mm. Gebinde zu 80 Stück, MLB-A01
- Glasfaser-Rundfilter z. B. für spritzende und verkrustende Proben. Gebinde zu 80 Stück,
- **Temperatur-Kalibrierset** bestehend aus Messfühler mit Anzeigegerät, DBS-A01
- · USB-Schnittstellenkabel, DBS-A02
- · Matrix-Nadeldrucker, 911-013
- Thermo-Drucker, YKB-01N